

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

VILA VELHA - 2017



Figura 1: Vista geral da área e a realização do trabalho de sondagem no furo SP-02



Figura 2: Execução da perfuração SP-04.



Figura 3: Trabalho de colocação do revestimento e localização do furo SP-05.





Figura 4: Amostras representadas de acordo com a linhas: i) material de aterro; ii) areia média a grossa; iii) argila cinza com areia fina, em destaque um pedaço de concha e as marcas de raiz; e iv) argila siltosa com areia média de cor variegada, apresentando as estruturas ígneas preservadas (saprólito de rocha).