




Foto 01: fachada da Rua Padre José de Anchieta nº 58



Foto 02: Fachada da Rua Henrique Coutinho nº41



Foto 03: Pátio interno



Foto 04: Pátio interno



Foto 05: Térreo




Foto 06: Térreo



Foto 07: Circulação



Foto 08: Segundo Pavimento



Foto 09: Segundo Pavimento



Foto 10: Escadas



Foto 11: Terceiro Pavimento



Foto 12: Terceiro Pavimento



Foto 13: Terceiro Pavimento



Foto 14: Terceiro pavimento, com vista para os demais andares



Foto 15: Vista do terceiro pavimento para o Parque Moscoso.



Foto 16: Laje com armadura exposta em obra paralisada.



Foto 17: Logradouro.



Foto 18: Logradouro.



Foto 19: Logradouro.